كستاب

الفوايد الصناعية

في العلوم التكنولوچية

﴿ تأليف ﴾

محمد زكي الخولي . واحمد محمد أبو زيد

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الاولى كل نسخة غير مختومة تعد مسروقة

طبع بمطبعة الهلال بالفجالة بمصر سنة ١٩١١

كنتاب

الفوايد الصناعية

في العلوم التكنولوچية

AND

﴿ تأليف ﴾

محمد زکي الخولي . واحمد محمد ابو زيد

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الاولى

بسم الله الرجمن الرحيم

الحمد لله الحسكيم فيما صنعه وقدره المعين فيما اراده ويسره والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين

اما بعد فيقول الطالبان مجمد زكي الخولي واحمد مجمد ابو زيد اطلقها الله من كل قيد ان مما يسر النواظر ويشرح الخواطر محموم الصناعة بمصرنا في هذه الحالة بمستقبل حميد الماكنها في كل عام حتى بشرت هذه الحالة بمستقبل حميد وتقدم في الصناعة مفيد فلها رأينا هذه البهضة المباركة القوية والهمة الشامخة المرضية فضلنا مدرسة الصناعة على سواها من المدارس وان كانت محتوية على انفس النفائس فلما تلقينا فيها العلوم والصنائع وجدنا بها وبآلاتها ما هو من ابدع البدائع الا اننا لم نجدبها كتاباً يشرح هذه الآلات من المدارس والم يسبق وضع ذلك لاحد مرف اهارا

وليس في الكتب المطبوعة ما ينوه عن هذا الغرض الشريف والطلب المنيف فلما رأينا ضرورية هذا الامر المفيد بذلنا جهدنا في تاليف هذا الكتاب الفريد عسى ان ينتفع به اخواننا الطلاب ونسأل الله الملك الوهاب ان يهدينا جميعاً الى الطريق المستقيم أنه حكيم عليم وهذا أو أن الشروع في المقصود فنقول بعون الملك المهود

محمد زکي الخولي واحمد محمد ا**و** زید



تعريف التكنولوجيا

التكنولوجيا كلة يونانية مركبة من كلتين يونانيتين الاولى (تكنى) ومعناها فن والثانية (لوجوس) ومعناها البحث.وهيمركبة تركيبا من جيا بحسب اصطلاح اللغات الاجنبية اي (تكنولوجوس) وسميت بالعربية تكنولوجيا وهي عبارة عن البحث في الفنون والعلوم الصناعية

الغرض من علم التكنولوجيا تنوير بصيرة الانسان في الاعمال الصناعية وذلك بواسطة الاقتداء بقواعد هذا العلم و بسعة الاطلاع على افكار العلماء مع مناقشة التتائج التي اظهر وها من التجاربوغيرها ويمكن حصر هـذا العلم في ثلاثة علوم وهي علم الميكانيكا — وعلما الكيميا والطبيعة _ والاقتصاد الصناعي وهو المقصود هنا



البابالاول

وفيه خمسة فصول

انفصل الاول

تعريف الصنعة والغرض منها

الصنعة هي تحضير جسم او عدة اجسام بشكل معلوم و بطريقة مخصوصة بحيث ينتج من هاتين العمليتين فائدة عامة وعلى ذلك يلزم لمعرفه صناعة اي جسم ار بعة اشياء وهي المادة والشكل والصنعة والفائدة فالمادة (الجسم) هي كل مايدرك بأحدى الحواس او بجملة منها وهي اما ان تكون جامدة او سائلة او غازية وتسيى بالخامات الابتدائية الشكل يعلم في الصناعة اما بواسطة صنعه القديم او بواسطة رسم الشكل يعلم في الصناعة اما بواسطة صنعه القديم او بواسطة رسم

علي يصنع على حسب الاجسام الصنعة تقدم شرحها

الصبعة تقدم سرحها الفائدة تنتج من الرسم

الفصل الثاني

الخامات الاتدائية في الاخشاب

الاخشاب عبارة عرف قطع مأخوذة من الاشجار وتعمل على الشكال مختلفة منشورية قطاعها المرضى اما مستطيلات اومربعات وتستخرج الاخشاب مرف الاشجار بشق الاشجار الجسيمة بمناشير وتسويتها ببلظ مخصوصة على حسب الاشكال المطاوبة

تركيب الاخشاب

تتركب الاخشاب من نسيج ليني ومواد مستحجرة سهلة الكسر كالمقد وهي تتركب على العموم من £25 / من الكربون ومر ٢ر٥٥ / من الايدروجين والاكسوجين ومن بعض مواد ازوتية — تنيه نسبة لوجود المادة الازوتية والرطوبة في الاخشاب تتولد بعض حشرات تتلف الخشب فلذا يلزم ازالة الرطوبة الموجودة في الاخشاب لمعيشتها

كيفية حفظ الاخشاب

تعفظ الاخشاب من التسويس اولا بأدخال كية عظيمة من المواد الدهنية في مسامها ثانياً إزالة الرطوبة المرجودة فيهاوذاك بعمل حمام من الصاح (علبة منشورية الشكل توضع داخلها الاخشاب) ويصب عليه كية من الشحم المسخن لدرجة ٢٠٠ فالرطوبة (الماء) الموجودة في الاخشاب تتحول الى بخار ويصعد الى الجو من مسام الخشب ويتقى محله خاليا مفرغا من الهواء فيدخل الشحم محله وبهذه الطريقة تعيش الاخشاب مدة طويلة و يمتنع عنها التسويس

- تنبيه - في المهارات تدهن اسطح الاخشاب القطران منعاً لدخول الرطوبة في مسام الاخشاب



ملحوظات	11-45	رد.	العر	髩	الطول	أمهاه الاعشاب أالطول بالمهر المرض السمك
لابوصة ٢١ ١٧ - ر متر ا ويدسى بلوح ورقة وهو عبارة عن خشب ابيض و يباك البوعة عليه اليوم و يباك	<u>- ج</u> اج	= =	.3 .24		"	فرحشق بلاده ع
مئر خشب اييض بياع بالبوصه نسية لعرضه	٠ ξ	11 AL-C	> ^		**	Ly Visibile
11 .7.0 36 4 4 4 4 4	مر مور	=	>		*	لوح بندق عاده
. خشب اييض صلب	T 34	<u>:</u>	>		**	المح بندق موسكي
	رن ب	·2	.5	ē	.5	.
بياع باللوح اي بالواحد	٥١ و٠ متر ٢٠ ١٥٠٥٠	٠ <u>ξ</u>	016.		~	
يسبى المازة خشب ابيض بياع بالبوصه نسبة لموضه وسمكاه	1. gas 01 1/ 1. 1. 1. 1.	2	3.		**	ر بوح بني
مخذاف المرا بوصه ٤ السمي عز يزي خشب ابيض معرق بادة راتنجية وبياع بالقدم	1/19.02 1	N. S.		مختانا		ا ا ا ا
وخثب قرو ولونه غامق كلون الجوز ويستعمل لعمل المراكب	٠٦٠ رغر ١٠٠٠ ١٥٠٠	<u> نځ</u>	*	٠,	0	لوح قاطر جمقجوز
	۱۸ د شو۰۲ د ۱۰۴۰ متره ۲۰	<u>.</u> بر، چر	7	80	0	لوح قاطر جمعاده
و بداییض مصفر او احمر قائح یسعثمل انتطیة اطشب الابیض وجعابه مشابها خشب الجو ز	۳۰ و مترمهو ۱۰۳۰ مند۸ تره	نړ. بره پر	* ~	50	**	لوح جوز
	٥١ و ستر٠٥٠ ١٩٠٠ ستر٠٠٠	<u>.</u> ټر. هر	2 40	80	**	بلطه حور
	17. en 30. 30. 12. p.c.	96.	∀ريتراة	**	*	لمح جور

الفصل الثالث

المراين وانواعها

تعريف — المراين عبارة عن اخشاب بيضاء مصنوعة على شكل منشور قاعدته اما مربع اومستطيل (نصف المربع) فالتي قاعدتها على شكل مربع تسمي مورينة كاملة والتي قاعدتها على شكل مستطيل تسمى نصف مورينة أ

المراین نوعان کریستال جید کرینتال (ردي)

انواعالمراين

طولالمورينه	طول القطاع	عرض القطاع	انواع المراين
بالمتر	والبوصه		
٤	۲		مو رينه مجو زيوصهاڻنين ا
٤	4	بوصه واحده	نصف مورينه مفرد برصه
٤	۵ر۲		مرينه بوصه اثنين ونصف
٤	٥٧٠١	يوصه واحده	أعف موريته بوصه لاونصف
٤	4		مورينه بوصه ثلاثه
٤	٥ر١	بوصه واحده	نصف مو رينه بوصه ثلاثه
٤	٤		مور ينهبوصهار بعه
٤	۲	بوصه واحده	نصف مورينه بوصة ، ونصف

الفصل الرابع

العروق (البراطيم) عبارة عن عروق من الخشب الأبيض المأخوذة من فروع الاشجار وطول هذه البراطيم محصورة ما بين ١٥ قدم و٢٤ قدم وشكل قطاعه العرضى مستطيل بمعنى ان القطاع العرضى المبراطيم يكون بمقياس ٧٤٠٠ ٢ × ٢٠٨ × ٢٠٨ × ١٠٠ بوصه و يباع بالقدم الانجليزي المكعب

عر وق فاري ــ قطع مر الخشب الابيض مصلحة اوجهها يبلط قاعدتها من ١٢ الى ١٨ قدم بزيادة ثلاث اقدام على النوالي وتباع بالقدم الانجليزي المكعب

الخشب الزان — يعمل على شكل الواح تشبه الالواح السابقة ولكنها نادرة الوجود بالقطر المصري والمستعمل من الخشب الزان هو السيبونه الزان وهي قطعة منشو رية من الخشب الزان طولها ١٢ قدم وضلع قاعدتها ٤ بوصه

النصف سيبونه الزان وهي قطعة منشوريه من الخشب طولها ٦ قدم وضلع قاعدتها ٤ بوصه

السّهم الزّان وهو قطعة منشورية من الخشب طوله ٥ اقدام وضلع قائدته ٤ بوصه

المربوعة الزان وهي عبارة عن قطعة منشورية من الخشب طولها

١٢ قدم وضلع قاعدتها ٣ بوصه

المرتيكا الزان وهي عبارة عن قطعة منشوريه من الخشب طولها ٦ قدم وضلع قاعدتها ٣ بوصه

الفصل اكخامس

الاخشاب الواردة من تركيا

بالمتر	السمك	بالمتر	العراض	بالمتر	الطول	اسماء الاخشاب
الى	من	الى	من	الى	₀ن	
۲۰•ر	۱۶۰۲	۰۳ر	۰۲ر	١.	Y	کمرہ علیلی
۰٫۱۰	۱۲۰ر.	٥٧٠٠	۲۰ر۰	Y	٦	الاثة إرباع كمره عليلي
۱۰،۱۵	۰۱۲ در	٥٢ر	۲۰ر	ەر ئ	٤	نصف کمرہ علیـلی
١٠٠١٢.	۰۱۰ر	۲۰ر	٤١ر	ەرغ	٤	لمطه سقاله
	(۴۰ر				٥ر١	أوح كبلك يستعمل في القرا
	\$•ر				7	ل وح سالونيكي جوز

جميع الاخشاب الواردة من تركيا مشبعة بمـادة راتنجية تشبه خشب الاشراق و يمكنها ان تعيش في الماء وفي الهواء

جدول وزن المتر المكعب من الاخشاب

وزنها بالكياوجرام	انواعالاخشاب	وزنها بالكياوجرام	انواعالاختاب
۸۳۰	الخشبالقرو	047	الخشب الأبيض
٨٤٠	الخشبالجوز	٧٥٠	الخشب الموسكي
۸۲۰	الخشبالقرو الخشبالجوز الخشبالزان	۸۱٦	الخشب القرماني



البابالثاني

وفيه ثلاثة عشر فصلاً

الفصل الاول

الحديد وانواعه

الحديد معدن بسيط قابل للالتحام والطرق ولا يقبل السبك و يعمل على شكل قضبات او سلوك قطاعها العرضى يتغير بحسب الطلب و يسيح في درجة حرارة تبلغ ١٦٠٠ و يصلح لعمل اعضاء الآلات والمراكبوالكباري والحديد النتي (النومور) يستعمل لعمل الخزانات والاشغال الدقيقه و يصنع من الحديد المعتاد مواسير قطرها الداخلي يتغير من ربع بوصه الى ثلاثين بوصه وهي نوعان سميكة و رقيقة فالرقيقة تسمى بمواسير اعتيادية (مواسير عاز) وسمكما لايزيد عن لينيا ونصف والنوع الثاني مواسير سميكة وتسمى بمواسير البخار

انواع الحديد

حديد مبطط — عبارة عن قضبان من الحديد قطاعها العرضي

مستطيل ومقاساته تقدر بالملي او بخط اللينية

حدید مبر وم — عبارة عن اسطوانات اومنشو رات من الحدید قواعدها مستدیرة او مربعة

حديد نصف دائره _ اعني قطاعه مستطيل

حديد زاويه — وهو اما ان يكون على شكل زاوية متساوية الضلمين او الغير متساوية الضلمين والمستعمل غالبا في التجارة مأكان على شكل الزاوية المتسلوية الضلمين

حديد على شكل T (تي) — تسمى في التجارة بالكمره المفرد حديد على شكل ضعف تي — تسمى في التجارة بالكمره وتارة تكون شفتاها العلما والسفلى متساويتين وتارة تكونان غيرمستاويتين والمستعمل غالبا في التجارة ذات الشفتين المتساويتين وفي هذه الحالة يكون الارتفاع ضعف عرض الشفة

الفصل الثاني

الصلب واستعاله

الصلب عبارة عن حديد متحد مع مقدار من الكربون يبلغ من / الى ١١/ في المايه ومقطعه اين فضي محبب ويقبل السبك

والطوق واللحام(ان كان ليناً قليل الكر بون)و يسيح في درجة حرارة مرتفعة تبلغ ١٤٠٠ و يقبل بعملية السقي خاصيين مهمتين وهما الهشاشه (الصلابه) والمرونه (الليونه)

والصلب المتجرى يحتوي على مواد اخرى تشبه الكر بون وهي السليس والفسفو ر

و يمكن تغليف السطح الظاهري التحديد بطبقة يجعله مشابها الصلب في خواصه وذلك بطريقتين

الطريقة الاولى

يسخن الحديد لدرجة الاحمرار و يغمر في مسحوق اليوناس ثم يبرد فجأه بللاً فيغلف سطحه بطبقة رقيقة جدا من|لصلب

الطريقة الثأنية

توضع قطع الحديد مع مسحوق مكون من الفحم والعظام والحوافر والجلود داخل صندوق من الصاح ويوضع في فرن (مدة ١٦ او ٢٤ ساعة) و بمجرد خروج الصندوق من الفرن وهو في درجة الاحرار يفرغ ما فيه داخل ماء بارد فيكتسب سطحه بطبقة من الصلب يبلغ سمكها من ماليمتر الى اثنين ماليمتر و بذلك يكون الحديد حافظا لخاصيتي الصلابه والمثانه معا وتسمى هذه الطريقة بطريقة السقى بالتغليف و يستعمل الصلب في عمل العدد كاعضاء الآلات والمثاقب

والكماتير والمناشير والمبارد وغيرها وعمل الاسلحة سواء كانت بيضاء

كالسكاكين او ناريه كالبنادق

الفصل الثالث

الزهر

الزهر نوع من الحديد لا يقبل الطرق ولا اللحام ويسيح في درجة حرارة تبلغ ١٢٠٠

وهو نوعان ابيض وهو ما تركب من الحديد المتحد من مقدار من الكربون (الفحم) يلغ من ٣ ٪ الى ٥٪ وخاصيته الصلابة وسنجابي وهو المستعمل في المسبوكات يتركب من الحديد المتحد مع مقدار من الكربون المذكور وخاصيته ان يكون طرياً والزهر الخام يصنع في الخارج على شكل قطع مستطيلة منشورية تسمي بالماسيح وطول التمساح الواحد أسم قدم وعرضه ٣ بوصه وارتفاعه ٤ بوصه

ويسبح الزهر المذكور في افران مخصوصة (مبنية من المطوب الاصوائل ومغلفة بغلاف من الصاح السميك) ويصب في ريازق (وهي عبارة عن قوالب من الزهر وقد تكون من الخشب يوضع داخلها رمل محفور على الشكل المطلوب بواسطة ارانيك من الخشب معدة لحذا الغرض)

وكنافة الزهر تعادل ٢ و٧ اي اثقل من الماء النقي بهذا المقدار

الفصلالرابع

النحاس

النحاس معدن بسيط ذو صلابة كافية رنان لونه احمر غامق قايل. الطرق والانسحاب والتصفيح وغيير قابل للسق ولكن يكتسب سطحه الظاهري بالتجليخ قشرة صلبه تجعله مشابها بالمسق وتفقد هذه الخاصية بالتسخين ويسيح في درجة حرارة تبلغ ١٠٥٠ ويستعمل العمل الساوك الكهر بائية وقزانات الآلات البخارية والاواني المتزلية

الفصل اكخامس

النحاس الابيض

النحاس الابيض « الميخور » هو معدن مركب من ٥٤ جزأ من النحاس وواحد وثلاثين جزءا من القصدير وخمسة عشر جزءا من النيكل وهو يضاهي الفضة في بياضها ولا يستعمل في الالات البخارية الا قليلا

اما المستعمل كثيراً فهو عبارة غنسبيكة تسمى « انتي فركسيون » مكونة من القصدير والانتيمون والرصاص وتستغمل في عمل اللقم التي تدور عليها الحجاور المصنوعة من الحديد او الصلب وهذه اللقم تخفف مقدار الاحتكاك المسبب من ضغط الممود فاذا زاد

الاحتكاك وتسبب منه حرارة تسيح السبيكة وينجو العمود

القصل السادس

النحاس الاصفر

النحاس الاصفز عبارة عن سبيكه مكونة من ٦٦٪ الى ٧٠٪ من النحاس ومن ٣٠٪ الى ٤٢٪ من الخارصين ومن ١٪ مرن الرصاص وهذا الجسم قابلالسحب والتجليخ (والتصفيح) ويستممل في الزخرفة والاعمال التي لم يكن فيها احتكاك وتعمل منه الواح ومواسير وسلوك و يسيح في درجة حرارة تبلغ ١٠١٥ وتتركب الالواح القابلة للتجليخ من ٦٠ ٪ من النحاس و ٤٠٪ من الخارصين

الفصل السابع القصدير

القصدير معدن بسيط لونه ابيض فضى قابل للتطريق ويسيح في َ درجة منخفضة تبلغ ٣٣٠ والنقى منه يوجد في جهة الهند وعند ثنيه يسمع له صوت ناتج من احتكاك اجزائه ببعضها ويباع عادة في التجارة عَلَى شكل سيقان رفيعة يبلغ طولها ٤٠و.متر تقريباً ويستعمل في تغطية الاواني المنزلية وعمــل الصفيح وتعمل منه اوراق رتميقة

لتغطية المواد الحلوى

الفصل الثامن الخارصين

الخارصين معدن بسيط لماع لونه ابيض ماثل الى الزرقاء لا يقبل الطرق ولا الستي ويقبل النوبان في الحوامض و يمكن تحويله في درجة حوارة تنحصر بين ١٥٠٬١١٠ الى الواح لتغطية المباني و يغطى به الحديد لمنمه من التأكسد وتعمل منه اواني لوضع الماء فيها (وتسمى الجرادل) وميازيب وحيضان وحامات وغير ذلك ويباع في التجارة على شكل الواح طول الواحد منها ٢ متر وعرضه يتغير من متر الى عمل سنيمتر وسمكه يختلف و يوجد ايضاً على شكل كتل تسمى بالتماسيح لاجل المسابك و يسيح في درجة حرارة تبلغ مه ع

الفصل التاسع

البرنز

البرنزسبيكه مركبة من القصدير والنحاس فاذا كان مقدار القصدير النحاس اكتر من القصدير يكون البرنز ليناً وان كان مقدار القصدير اكتر من النحاس يكون البرنز ناشفاً وعو كثير الاستمال فتعمل منه العملة الذلياة الذية والاجراس والاتم التي تدور عايها المحاور وتعمل

منه احياناً مواسير ويسيح في درجة حرارة تبلغ ٩٠٠ الفصل العاشر الصاج

الصاج عبارة عن الواح من الحديد بعضها رقيق يقل سمكه عن المليمتر و يستعمل في عمل مداخن المطامخ وغيرها وبعضها يزيد سمكه عن الملايمتر ويستعمل في عمل المراكب والقرائات البخارية واغلبه يصنع في فرنسا وانكلترا بمقاسات مختلفة

الصِاج المستعمل في عمل القزانات يسمى باسماء مخصوصة وهو على ثلاثة انواع الاول صاج بست والثاني اثنين بست والثالث ثلاثة بست و يصنع من الحديد بواسطة فحم الخشب

الفصل اكحادي عشر

الصفيح

الصفيح عبارة عن الصاج الرقيق اللين المنطى بطبقة من القصدير لحفظه من التاكسد ولعمل الصفيح يبدأ اولا بوضع الواج الصاج في حمام مأئي محمض بحمض الكبريتيك مدة ٢٤ ساعة و بعد خروجه من الحمض ينسل بالماء لرفع الاكسيد ثم يوضع في حمام من الشحم مدة ساعة ونصف و يرفع و يوضع في حمام من القصدير المصهور ثم يوضع في

حمام اخر من القصدير المسخن لدرجة مرتفعة وذلك لازالة الاجزاءُ الزائدة الملتصقة بتلك الالواح واخيرا يوضع في حمام من الشحم

الفصل الثاني عشر

السبائك المستعملة في لحام المعادن

تُنركب السبيكة المستعملة في لحام الصفيح من جزءين مر الرصاص وجزء من القصدير

تتركب السبيكه المستعمله في لحام النحاس من ٧٠ جزء من برادة النحاس و٢٠ جزء من القصدير و١٠ اجزاء من الخارصين

وعند لحام النحاس تغطي القطعة المراد لحامهـا بالبوراكس اي التنكار دملح ابيض » ويستبدل احياناً الخارصين بقصدير او رصاص اذا اريد جعل هذه السبيكه لينة

توجد جمله مواد خلاف السابقة تستعمل في الصناعة مثل الفحم الحجري وفحمالكوك < المستخرج من تقطير الفحم الحجري > وهذه الفحوم تستعمل في جميع الصنائع والرصاص والرمل إلاصفر والجرافيت. (تراب الرصاص) والسلاقون والزيت والشحم

الفصل الثالثعشر

حفظ المواد الحديدية منالتأكسد

يشاهدان الحديد يتحد مع اوكننچين الهواء ويكون اكسيد (الصداء) وهذا الاكسيد المتكون مسامي يسبح لفوذ الهواء منه ووصوله الى الحديد فيتحد معه ويكون طبقة اكسيد ثانية وبهذه الحالة يتحول الحديد بأكله الى اكسيد فلمنعه من التأكسد يغطى سطحه بمادة تحول بينه وبين الهواء كمزوج السلاقون مع الزيت او القطوان المغلى او القلفونية او الزفت السائح.

والمستعمل غالباً هو ممزوج السلاقون مع الزيت وبمكن ايضاً منع الحديد من التأكسد بتغطية سطحه الظاهري بطبقة من الخارصين وذلك بأجراء عملية تشبه بالتمام عملية صناعة الصفيح

الحديد اللامع المصقول يغطى بطبقة من الورنيش (الجمولاكة والكحل) وياون هذا الورنيش بالمادة المطاوبة فاذا اريدتاوينه باللون المحلم مثلا يضاف على هاتين المادتين الكركم وبمكن تغيير هـذا اللون بالوان عديدة بشرط ان تكون هذة الالوان قابلة للذو بان في الكحل

وعند سبك الزهر يغطى سطحه بمادة رملية (سبليكات) واذا لم يغط بهذه المادة يكون عرضه التأكسد ما

البابالثالث

وفيه فصلان في المقايس المستعملة في الصناعة الفصل الاول

التتر

المتر هو وحدة مقاييس الاطوال الفرنسية ويساوي بين المرابق المرابقة ويتسم الى عشرة اقسام متساوية كل قسم منها يسمى ديسمترا وكل ديسيمتر يتقسم الى عشرة اقسام متساوية كل قسم منها يسمى سنتيمترا وكل سنتيمترا يتقسم الى عشرة اقسام متساوية كل قسم منها يسمى ملليمترا

وتکتب الأمتار وکسو رها بأعتبار انهاعددصحیح کسراعشاری · مثلاً اذا ارید کتابه ه امتار و ۳ دیسیمتر و ۹ سنتیمتر و۷ مللیمتر تکتب هکذا ۵۶۳۹۹متر



الفصلالثاني

القدم الانجليزي

القدم الانجليزي هو ثلث وحدة مقاييس الاطوال الانجليزية (الميارده) ويساوي ٣٠٥ و. مترا وينقسم الى١٧ قسامتساوية كل قسم منها يسمى بوصه (قيراط) والبوصة نقسم الى٨ اقسام متساوية كل قسم منها يسمى لينيه واللبنيه تنقسم الى ٦٤ قسما

وتكتب المقاييس الأنجليزية وكسورها على خط افتي واحد مفصولا الياردة عن القدم والقدم عن البوصة والبوصة عن اللينيه وتبين للينيه بثلاثة شرط توضع فوق العدد والبوصة بشرطتين والقدم بشرطه واسعدة واليارده لا علامة لها فمثلا اذا اريد كتابة ٨ يارده ٢٠ قدم وسم وصه وه لينيه تكتب هكذا هُ مَن ٢٠ ٨

وتكتب البوصة وكسورها على هيئة كسر اعتيادي بسطة اللينيه الصحيحة ومقامه ٨ فلكتابة ٣ لينيه تكتب هكذا ﴿ واذا كان المراد كتابة ﴿ ٣ لبنيه يحول هذا المقدار الى عدد كسري ويوضع بسطة بسطة ويضرب مقامة في ٨ ويوضع مقاماً هكذا

$$\frac{1}{4}$$
 = $\frac{1}{4}$ لینه $\frac{1}{4}$ یومه $\frac{1}{4}$ یومه $\frac{1}{4}$ یومه $\frac{1}{4}$ یومه $\frac{1}{4}$

البابالرابع

وفيه خمسة فصول

المدد المستعملة في الصناعة

الفصلَ الاول

في العدد المستعملة في تفصيل الاجسام

العدد المستعملة في تفصيل الاجسام هيالشوكة والزنبةوالبراجل المستقيمة بأنواعها والمسطرة والزوايا والشنكار

الشوكة

الشوكة عبارة عن قطعة من السلك الصلب المسقي او من النحاس الاحمر وثارة تكون من الصاج الصلب الذي قطأعه العرضى مستطيل الشكل وفي هذه الحالة تستعمل من الجهتين وتسمى بالشوكة المضعفة وتستعمل الشوكة لمد اي خط بين نقطتين بواسطة زاوية او مسطرة او غير ذلك بسنها الحاد

الزنبة

الزبة عارة عن قطعة من الصلب اسطوانية الشكل قطرهالا بزيد عن سنتيمتر تستعمل في تعيين خطوط الشنكرة الموجودة على المعادن وفي تعيين مواضع التقوب على القطع المراد تقبها واذلك يزم الديكون الطرف المدبدب منها مخر وطى الشكل ورفيع جدا والطرف الآخر اسطوانيا للدق عليه فأن كان المراد تعيين خطوط الشنكرة تستعمل ذنيه رفيعة واذا كان المطاوب تعيين محل التقوب تستعمل ذنيه واسعة

البرجل المستقم وانواعة

يصنع البرجل المستقيم على انواع منها البرجل المستقيم المعتاد والبرجل المستقيم ذو الجناح والبرجل المستقيم ذو الزميلك والبرجل ذو المسطرة وكل منها يستعمل في تقسيم الاطوال ورسم الدوائر والاقواس ونقل الابعاد من جسم لاخر أو من المقاييس الى الاجسام البرجل المستقيم المعتاد و يتركب هذا البرجل من ساقيين من الصلب وتارة يكونان من الحديد منهيين بقطعتين من الصلب مديديين ومستقيمتين وهذان الساقان متصلان ببعضها اتصالاً مقصليا بواسطة مسهار مبرشم على وردتين من الحديد

البرجل المستقيم ذو الجناح — عبارة عن البرجل المستقيم المعتاد

فقط بزيد عنه بقوس ثابت في احد ساقيه بواسطة برشمته بالساق و محترق هذا القوس مسار آخر مقاوظ يسمى بالعصفورة بمكن بواسطته تثبيت هذا القوس « بالساق الثاني بأي بعد مقدر و بواسطة هذا المختاح المذكور يمكن حفظ المسافة المراد تقديرها

البرجل المستقيم ذو الزميلك عبارة عن ساقين من الصلب ملحومين قطعة واحدة بواسطة ياي من الصلب المسقي وهذا الساي يساعد على ابعاد الساقين عن بعضهما ومثبت في احد الساقين مسمار مقاوظ به متقييه يمر بها الساق الاخر وملبس في هذا المسمار عصفورة ساعد على قرب الساقين من بعضهما

البرجل ذو المسطرة – يتركب من مسطرة مسطحة من الخشب مثبت بها تليستين من المعدن احداها حاملة ابرة للارتكاز عليها والثانية حاملة قلماً او شوكة التخطيط ويستعمل هـذا البرجل لرسم محيطات الدوائر ذات الاقطار العظيمة

المسطرة

المسطرة سـ عارة عن تطعة من الصلب منشورية الشكل قطاعها المعرضي مستطيل ارتفاعه يلغ ملايمة مراوطوله (اي عرض المسطرة) يتغير من ٧٠ . ر . الى ٥٠ و مترا وطول المسطرة يتغير بحسب الارادة و بنسبة عرضها ويازم ان تكون المسطرة المذكورة مبرودة وذات اوجه مستوية واحرف حاده ويتعين بواسطها خطوط مستقيمة وتستعمل

المساطر لرسم الخطوط المستقيمة بمساعدة الشوكة وللتحقيق مرس السطوح المستوية

الزاوية وانواعها

للزاوية ثلاثة انواع وهي الزاوية القائمة والزاوية المسدسة وزاوية الميل «كستله »

الزاوية القائمة عبارة عن قطعة من الصلب قطاعها العرضي مستطيل الشكل مثبتة على نفسها على شكل زاوية قائمة وتستعمل لاقامة عمود على آخر او لمد خط بواسطة الشوكة على سطوح الاجسام والتحقيق من السطوح المتعامدة ويوجد نوع من الزاوية القائمة مثبت في الصلع الاصغر منها قطعة من الصلب مستطيلة الشكل و يسمى هذا النوع بالزاوية ذات البرنيطة وتستعمل لضبط السطوح المذكورة ولاقامة عمود على خط تقاطم سطحين مستويين

الزاوية المسدسة — عبارة عن قطعة من الصلب قطاعها العرضى مستطيل الشكل مثبته على نفسها على شكل زاوية مقدارها "١٢٠ وتستعمل لضبط المنشورات ذات القواعد المسدسة وبالاخص في ضبط الصواميل

زاوية الميل (كستله) — عبارة عن سافين متصلين بمعضما اتصالاً مفصليا بحيث يمكن احدهما التحرك حول الاخر وفائدتها لحفظ الزوايا ونقلها من جسم لاخر

الشنكار

الشنكار هو آلة تتركب من قاعدة من الزهر رباعية او مستديرة مثبت في وسطها عود من الحديد اسطواني او منشوري ومليس في هذا العمود قطعة من النحاس تسمى بالجلبة بمكنها ان تنزلق وتثبت باي ارتفاع مطاوب بواسطة مسهار مقاوط وتحمل هذه الجلبة شوكه من الصلب منحنية وطرفها الخارحي مدبدب على شكل ابره وهو الذي يرسم الخطوط المطاوبة على سطح الاجسام والطرف الثاني من الشوكه مربع ويدخل في ثقب مربع ايضاً مصنوع في نفس الجلبه ويثبت هذا الطرف بواسطة مسمار قلووظ ويستعمل الشنكار لرسم الخطوط المستقيمة الموازية لسطح مفروض كزهرة الضبط او كسطح بنك المخرطة ولييان حدود السطوح المستوية على الاجزاء الظاهرة مرن الاجسام ولأستعاله توضع قاعدته على سطح الزهرة المذكورة ويوضع الجسم المراد شنكرته على هذه الزهرة في ألموضع المناسب له مُّم نرفع الجلبة او تَخفض حتى بمر سن الشوكه بالنقطة الراد مد الخط منها ويحرك الشنكار يحركه مترددة حتى ترسم الشوكه الخط المطاوب

النصل الثاتي

العدد المستعملة في ضبط الاجسام العدد المستعملةفيضبط الاجسام هي زهرةالضبط وزهرة الذنب

وميزان الماء وخيط الشاغول

زهرة الضبط

زهرة الضبط عبارة عن قطعة من الزهر سطحها الاعلى مقشوط ومصنوع على شكل سطح مستوي وتستعمل هذه الزهرة لوضع الشنكار عليها عند استعاله ولضبط السطوح المستوية وذلك بواسطة تعطيتها بالسلاقون المندى بالزيت ويطبق السطح المراد ضبطه على الزهرة ويدلك بسطحها ثم يرفع فيشاهد أن الاجزاء البارزة من هذا الجسم غطيت بالسلاقون فتقشط بواسطة آلة خاصة لهذا العمل أو بواسطة المبارد فتقارب الاجزاء من بعضها ويعاد العمل مرة ثانية والسلاقون تغطى جميع اجزائه بالسلاقون ايضاً

زهرة الذنب

زهرة الذنب عبارة عن قطمة من الزهر منشورية الشكل قاعدتها مستطيل ومحنور على سطحها الاعلى منشور ثلاثي على شكل زاوية قائمة زوجية وقائدتها لمساعدة وضع الاجسام المراد شنكرتها في الوضع المناسب لها على زهرة الضبط

ميزان الماء (روح التسوية)

ميزان الماء ــ عبارة عن انبو بة محنية قليلا من الزجاج قطرها

يبلغ من ١٠رالى ١٥ره متر وطولها يتغير مر ١٠ و٠ الى ١٥ره مملوءه بالكحل او باي سائل سريع الحركة كالبنزين او الاتير ويترك داخل هذه الانبوبة جزء مماوي بالهواء ثم يسد الطرف المفتوح منها بسيحانه بواسطة بوري وتوضع هذه الانبو بة في غلاف من الخشب **ا**و من النحاس بحيث يكون حرفها المحذب اعلا ولضبط هذا الجهاز يوضع فوق مستوى افتي وتحرك الانبو بة حتى يأخذ وضماً افقياً تكون فيه العقاعة الهوائية في الوسط ثم يصب حول الانبو بة مقدار من شمع المسل او القلافونيه او اي مادة تؤدي هذه الوظيفة ولضبط مستقم وجعله افقياً بواسطة هذا الجهاز يوضع الجهاز المذكور فوق الخط فان كانت الفقاعة الهوائية في الوسط يكون الخط افقيا تماما والا يرفع او . بخفض الخط حتى تكون الفقاعة المذكورة في الوسط ولضبط اي سطح يوضع الجهاز فوقه وضعين متعامدين على بعضهما فان كانت الفقاعة الهُوَائية في الوسط في كلا الوضعين يكون السُطح أفقيًا نماماً والاعمل يه كما عمل بالخط

ولضبط الاتجاهات الرأسيه يوضع في هذا الجهاز انبو بة اخرى عمودية على الاولى فبواسطها بمكن ضبط الاتجاهات

خيط الشاغول اي ميزان البنا

خيط الشاغول « خيط الرصاص » يتركب من خيط من القطن أو الكتان باحدى طرفيه ثقل من المعدن او الخشب المعاو، بالرصاص والطرف الثاني مار بوسط قطعة من المعدن او الخشب قطرها كقطر الثقل المذكور و يستعمل لضبط الاوجه او الاحرف الرأسيه وهو على جملة اشكال اما منشوري او اسطواني وفي الغالب يكون هـ ذا الثقل مديدب من اسفله

الفصل الثالث

العدد المستعمله في ضبط لابساد

المدد المستمله في ضبط الابعـاد هي البرحل المقص والبرجل الكروي والبرجل الكروي ذو الجناح والبرحل الكروي ذوالمقص والقدمه

البرجل المقص

البرجل المقص عبارة عن ساقين من الصلب متصلين ببعضها التصالا مفصليا بواسطة مسار مبرشم على وردتين من الحديد وكل من طرفي هذين الساقين مصنوع على هيئة زاوية ليتيسر حصر الجسم المراد ضبط بعده بينها

البرجل الكروي

البرجل الكروي عبارة عن ساقين (منحنيين على شكل نصف دائرتين تقريباً) ومتصلين بمضها اتصالا مفصلياً (كاتصال البرجل المقص) ويستعمل لاخذ ابعاد القطع الجسيمة والاسطوانية الشكل ومعرفة سمكها

البرجل الكروي ذو الجناح

البرجل الكروي ذو الجناح عبارة عن البرجل الكروي المعناد فقط له جناح كالوجود في البرجل المستقيم ذو الجناح الغرض منه حفظ المسافة. المراد تقديرها

البرجل الكروي ذو المقص

البرجل الكروي ذو المقص عبارة عن ساقين من الصلب متصليف معضها اتصالا مفصليا مصنوعين من جهة على شكل برجل مقص ومن الجهة الاخرى على شكل برجل كروي ويستعمل لتقدير اقطار الاجسام المجوفه والمسطه المتساوية في الابعاد

القدمه

القدمه هي آلة كثيرة الاستعال في الصناعه وتصنع من الصلب وهي مركبه من ساق مستطيل الشكل على هيئة مسطرة باحدى نهايتيه جناح قائم يسمى بالشفه وهذا الساق يختلف طوله من ١٩٠٥ متراً الى ٣٠٥ متراً وهو مقسم الى عدة سنتيمترات ومليمترات وينزلق على طوله مسطرة صغيره مجوفة تسمى بالورينه تصنع عادة من النحاس بها معودي يسمى بالشفة وبها شباك في اتجاه عرضها تقرأ بواسطة بالارقام الموجوده على ساق القدمه وفائدة هذه الورنيه تقدير الكيات

للتي هي اصغر من اقسام المتساوية الموجودة على القدمه

وكفية تقسيمها يوخذ بكدعل ضلع هذه الورنيه يساوي ٩ اقسام من اقسام ساق القدمه ثم يقسم هذا البعد الى عشرة اقسام متساوية كل منها يسمى عشرا بحيث يكون فرق اقسام الورنيه من اقسام الساق حزءا من عشرة اجزاء او يوخذ على ضلمها بعد يساوي تسعة عشر ملايمترا ويقسم الى عشرين جزءا فاذا انطبقت الشفتان المتقدمة ان على بعضها يكون صفر الورنيه منطبقا على نقطة الصغر من تقاسم الساق واذا فتحت القدمة تتساعد الشفتين عن بعضها فالمسافه الواقعه ينها فقدر مسافة الجسم بالملايمترات الصحيحه والكسور تقدر بواسطة الورفيه على تضبط قياس بعد اي جسم ولو صغيرا

وكيفية استعال القدمه في القياس توضع القطعه المراد قياسها بين شفتيها وير بط عليها ثم يوجه النظر الى صفر الورنيه فاذا وقع معه قسم صحيح من تقاسيم الساق كان قطر القطعة او سمكها مقدرا بالملايمترات الصحيحه وان لم ينطبق صفر الورنيه على قسم صحيح مرى تقاسيم الساق كان البعد الحاصل مقدرا بالملايمترات الصحيحه وكسورها

الفصل الرابع

العدد المستعله في ربط الاجسام

العدد المستعمله في ربط الاجسام هي تزجة البراده والمناجل|لتي

تر بط عليها كالمنجله ذات الرجل ومنجلة الاميالومنجلة التوازيوالمنجله ذات الشوكه ومنجلة اليد والاوشاش

التزجه

الترجه عبارة عن تراييزه مصنوعة من الخشب الموسكي او العزيزى ذات اربعة ارجل او سته سميكة مصنوعه من الخشب الموسكي او الزان وسطحها الاعلى يبلغ سمكه اثنين بوصه وبها ادراح لوضع عدد البراده فيها كالمبارد والبراجل والأجن والشواكيش وغيرها وتستعمل الترجه لربط المناجل عليها

المنجله ذات الرجل

المنجلة ذات الرجل تسعي عند العامه بمنجلة الترجه أو بالمنجله الكبيره وهي تتركب من فحذين ومن عليه مقلوظه على شكل صاموله بداخلها قلب قلوظ مركب فيه يد بواسطتها تتحرك العلبة المذكورة جهة اليمين أو اليسار حسب الاراده وذلك لتقريب أو أبساد فحذي المنجلة من بعضها فالفخذ الاكبر مرتبط بالترجه بواسطة أفيزين إحدها أسفل العلبه المقاوظة والآخر اسفل الترجه والفخذ الشاني (القصير) يتحرك إلى الامام أو إلى الخلف بحركه مفصليه حول مسمار يتصل بالساق الثابت ويبعد الفخذ القصير عن الفخذ الثابت بواسطة زمبلك من الصلب المسق مثبت من طرفة الاعلى بالفخذ الثابت بواسطة زمبلك من الصلب المستق مثبت من طرفة الاعلى بالفخذ الثابت بواسطة زمبلك من الصلب المستق مثبت من طرفة الاعلى بالفخذ الثابت بواسطة

الافير الرابط المنجله ـف الترجه وطرفه الثاني يدفع الفخذ المتحوك عندما تدار اليه الفتح المنجله وتربط المنجله اي تقرب شفتيها من بعضها عندما تدار اليد بعكس الاول

وتستعمل المنجله المذكوره لربط اي قطعه من المعدن لبرادتهما او لقطعها بواسطة الالآت المعدة لذلك

منجلة الاميال

منجلة الاميال عبارة عن فخذين مرتبطين بمضها ارتباطا مفصلي و يبعدان عن بعضها بواسطة زمبلك مرتبط باحد الساقين بواسطة مسهار قاووظ وفي هذه المنجله يكون الخط الفاصل لشفتها مائلا على محورها

وكيفيه الشغل عليها يوضع الجسم المراد برده بين شفتيها ثم توضع بين شفتي المنجله الكبرى المرتبطه بالتزجه وتربط بها ربطامحكما ويبرد الصانع حينئذ الجسم موجها مبرده توجيها افقيا فيحدث بالجسم السطح المائل المطاوب

منجلة التوازي

منجلة التوازي عبارة عن منجله تر بط على الترجه وتتركب من شفتين احداها ثابته والثانيه متحركه و بخترق هاتين الشفتين قلب مقاوظ بواسطته تقرب وتبعد الشفه المتحركه من الثابته في انجاه موازي وفائدتها ربط الاجسام الكبيره ذات الاوجه المسطحه عليها

منجلة الشوكه

منجلة الشوكه عبارة عن منجله صغيره تربط بالتزجه بواسطه شوكة وقدا سميت بمنجله الشوكه وفائدتها ربط الاجسام الصغيره عليها

منجلة اليد

منجلة اليد تتركب من فخذين متصاين ببعضها اتصالا مفضلا و يبعدان عن بعضها بواسطة مسار و يبعدان عن بعضها بواسطة زمبلك مثبت بأحد الساقين بواسطة مسار قلوط ومثبت بالساق المذكور قلب مقاوظ منحنى قليلا يخترق الساق الثاني وملبس عليه عصفوره بواسطتها تقرب شفتي المنجله من بعضها وتستعمل لعمل النيل الصغيره ولف القطع المعدنية

ويوجد نوع من منجلة البد صغير يبلغ طوله ٥٠ رمتر له يد من الخشب بواسطها يسهل دوران المنجله بسرعه ويستعمل هذا النوع عند الساعانية

الاوشاش

الاوشاش عباره عن قطع ملفوفة على شكل احدى شفتي المنجله وهي على ثلاثه انواع الهامن الصاح او النحاس الاحمر او الرصاص وقائدتها وقاية الجسم المراد برده من تأثير اسنان شفتي المنجله وتستعمل الاوشاش

المصنوعه من الصاج حيما يكون الجسم المراد برده صلباً وتستعمل الاوشاش المصنوعه من النحاس الاحمر حيما يكون الجسم المراد برده حيماً متوسطا في الصلابه وتستعمل الاوشاش المصنوعه من الرصاص حيماً عكون الجسم المراد برده لينا

الفصل اكخامس

العدد الستعمله في قطع المعادن

العدد المستعمله في قطع المعادن هي المبارد والاجنات واقلام التأجين والمناشير والقلو وظات والبراغل والدشالك ومثقاب الصدر والملف والمقص

المبارد

المارد عباره عن قطع من الصلب منقوش على سطحها الخارجي اسنان شكاما كالخوابير مرصوصه بجوار بعضها ومائله على سطح المبرد بميل ثابت والقطاع العرضي لهذه المبارد اما ان يكون مربعا او مستطيلا أبر اسطوانيا او نصف اسطواني او دائره او مثاثا او مكونا من قوسى دائره متقاطمين او مثلثا متساوى الساقين وتسدى المبارد بأسماء مخصوصه تبعا لقطاعها العرضي فيعطى اسم مبرد ويم ناذي قطاعه العرضى مربع ومبردديل الذار للدائرى ومبرد نصف

دائره للذي قطاعه العرضي نصف دائره ومبرد متلوت للذي قطاعه المرضى مثلث متسادى الاضلاع ومبرد حاد السكين للذي قطاعه المرضى مثلث متساوى الساقين ومبرد مبطط للذي قطاعه العرضي مستطبل وكل من هذه الانواع له اسم اصطلاحي في الصناعه فيسمى المبرد بالاقطش. اذا كان بدنه ذا عرض واحد و يسمي المبرد بلسان العصفور (المسلوب)؛ اذا كان بدنه مسلوبا

وكل مبرد له اوصاف مختلفة على حسب حالة استه فيقال له خشن او نصف خشن (نصف سن) او ناع او قطيفه على حسب درجة ابراز الاسنه فيقال مثلا مبرد اقطش خشن مبطط ومبرد ناعم مسلوب نصف دائره وهكذا وتستعمل المبارد لازلة الطبقات (الاجزاء) الزائده من الاجسام بواسطة استها وابرد اي جسم يربط على المنجله ويوضع المبرد فوق الجزء المراد رضه و يضغط عليه باليدين و يحرك يحركه مترددة مع ملاحظة مسك اليد الخشب باليد الميني والاتكاء على طرفه الثاني باليد اليسرى فتنداخل استة المبرد في الاجزاء الملاسمه لها وترفيها شيئا فشيئا اثناء حركتها وتسقطها على هيئة اجزاء صغيرة يختلف حجمها بحسب اختلاف اسنة المبرد و بواسطة المبارد يمكن توسيع التقوب المنشورية والاسطوانية وما يشابهها وازالة طبقات السطوح المستويه والكرويه وخلافها

الاجنات واقلام التأجين

الاجنات عبارة عن قطع من الصلب اسطوانيه الشكل و يستحسن ان يكون قطاعها العرضي مثمناً و يعطى لاطرافها اشكال مختلفة بالنسبه لاستمالها فثلاً اذا استعملت لقطع الزهر يعمل طرفها على شكل زاوية مقدارها ٥٠٠ واذا استعملت لقطع المحديد يعمل طرفها على شكل زاوية مقدارها ٥٠٠ واذا استعملت لقطع النحاس أو البرنز يعمل طرفها على شكل زاوية مقدارها ٥٠٠

وتستعمل بالطرق عليها لازالة الاجزاء الزائدة عن سطوح القطم المدنية

أما اقلام التأجين فهيقطع من الصلب تساعد على تأجين اسطح المعادن وفتح مجاري فبها وغير ذلك

ستي الاجنات والاقلام

لسقي الاجنات والاقلام تغمر اطرافها القاطعة في النار و بعسد وصولها لدرجة الاحمرار البسيط تخرج وتوضع في ماء بارد نظيف وقبل تبريدها بما الله وتنظف اطرافها بقطعة من حجر الخفاف فيشاهد جملة الوان أولها الاصقر الفاتح ثم ينمق هذا اللون و يصير ذهبي ثم ينقلب الى ازرقة و يكون في هذه الحالة برتقالي عامق يسمى في الصناعة (جناح الدبور) واذا كان هذا اللون ممزوج بالبنسجية في الصناعة (جناح الدبور) واذا كان هذا اللون ممزوج بالبنسجية

يسمى بلون (رقبة الحامه) ثم يظهر بعد ذلك اللون الازرق الفاتح ثم الغامق فينتهى الستى بعد هذا اللون

واذا أرَّيد حَفَظ أحد الالوان المذكورة يغمر الطرف المسقي مرة ثانية في الماء وينتظر حتى يبرد تماماً فييق حافظاً للون الذي وصـــل اليه اخيراً وفي المادة يكون لون طرف الاجنات والاقلام مزرقاً غامقاً

المثاقيب

المثاقيب عبارة عن قطع من الصلب تستعمل لعمل الثقوب الاسطوانية أو لتخويشها (أي جعلما مخروطية الشكل) وهي على جملة انواع منها المتقاب المعتاد والمتقاب الامريكاني ومثقاب الصدر

المثقاب المتاد

المثقاب المعاد عبارة عن نطعة من الصلب اسطوانية الشكل أحد طرفيها مصنوع على شكل مثلث قائم الزاوية ومشطوف على شكل متوازي اضلاع براوية مقدارها ٣٠ والطرف الثاني ينتهي بهرم رباعي ناقص يوضع في الملف (كما يشاهد في ملف النجارين) وهذا المثقاب يدار باليد بواسطة الملف أو بالآلات . ووسط هذا المثقاب ملفوف وأقل من الطرف القاطع المسمى بالتومة المتع احتكاكه المثقب

و يوجد مثاب آخر يسمى بالثقاب ذو اللسان (ذو الدليل) يجب

ان تكون حافتاه القاطعتان مثاثلتين ومتساويتين والا يكون الثقب منسماً عن ثقب المثقاب الاصلى

المثقاب الاميركاني

المثقاب الامريكاني عبارة عن اسطوانه من الصلب محفور على محيطها حفرتان أو ثلاثة على هيئة خط بريمي قطاعة قوس دائرة وفائدة هذه الحفر خروج البرادة وطرفه القساطع مخروطي الشكل وزاويته قائمة ويازم ان يكون هذا المثقاب قصيراً والا يكون عرضة المكسر

مثقاب الصدر

مثقاب الصدر عبارة عن قطعة من الصلب طولها يبلغ ٢٠ سنتيمتراً يقهي من أحد طرفيها بعدسة مثقاب والطرف الآخر يثمت على سطح قطعة مربعة الشكل مو الصلب المسقي بها حفر مخروطيه يتكي عليها طرف المثقاب و بوسط هذا المثقاب بكرة يلف عليها وتر من السلك مثبت بطرفي قوس من الصلب لله يد من الحشب و يمكن تركيب جملة من قيب مختلفة القياس على هذا المثقاب

ولثقب أي قطعة معدنية يلف الوتر على البكرة لفة كاملة ويوضع من المثاب في محل الثقب المبين مكانه بالذمية والطرف الآخر يثبت في قطعة من الصاج المدة لانكا الصدر عليها ويأخذ الصانع حينئذ المثقاب بيده البسرى ويحرك البكرة بواسطة القوس بحركة مترددة ويجري العمل مع وضع المبل من الزيت على سن المثقاب حتى يتم التقب المبلوي عمله

القلووظات

القاووظات عارة عن قطع من الصلب اسطوانية الشكل على عصلها سن مثلثاً ومر بع على هيئة خط بريمي فان كان السن مثلثاً سمي بالقاووظ المثلث وان كان السن مربعا سمي بقاووظ مربع وموجود بطول سطحها الجانبي مجاري اسطوانية الشكل بطول رواسم الاسطوانة المشأ علماالقاو وظ لمذكور وعددهاامااثنين أو ثلائة أو... الحواجاناً بعد قلوظة الاسطوانات المذكورة بالخطوة المطاو بة يبرد على شكل منشور رباعي بدون ازالة الاسنة الموجودة على احرفه وتعمل على ثلاثة درجات وتسمى حينئذ مساوية أو نصف مساوية أو معتدلة وهذه الاسطوانات تسمى بذكور القلوظة

تقلوظ الثقوب اولا بواسطة الذكر المسلوب ثم بالنصف مساوب وأخيراً بالذكر الممتدل ويساعد على دوران هذه الذكور يد مخصوصة مصنوعة من الحديد تسمى بالبوجي

البوجي

البوجي عبارة عن ساق من الحديد اسطواني الشكل بوسطه

قطعة على شكل متوازي السطوح بها فتحات مر مة كل واحدة منها أقل من الاخرى وهذه الفتحات تستعمل لوضع النهاية المربعة مر__ ذكر القلو وظ فيها

وكيفية استعاله هو ان يوضع ذكر القلو وظ في الفتحة المناسبة له و يقبض على البوجي من يديه الاسطوانيتين فبواسطته يصير دوران ذكر القلووظ جهة البمين مع وضع قليل من الزيت عليه لسهولة دورانه الكفة

الكفة عبارة عن قطعة من الصلب المسبوك تستعمل لقلوظة المسامير والنيل وذكور القلوظة وغير ذلك وهي على نوعين كفة بسيطة وكفة ذات يدين

فالكفة البسيطة عبارة عن قطعة من الصلب تقارب الشكل المستطيل وتنتهي من أحد طرفها بيد اسطوانية الشكل القبض علها والطرف الثاني محدد بقوس من دائرة وبها جملة تقوب مختفة الاقطار وهذه الثقوب تسمى عند ار باب الصناعة بالابواب وبها ارقام يستدل بها على قطر الثقب اللازم وفي كل ثقب منها على اتجاه أحد اقطاره ثقبان صغيران يتصلان بالثقب الاصلي لسقوط البرادة الناتجة من القاوظة وتستعمل هذه الكفة لقلوظة الاجسام الرفيعة كالمسامير الصغيرة والتبل وخلافها

أما الكفة ذات اليدين فهي عبارة عن قطعة من الصلب مستطيلة

الشكل لها يدان (تشبهان يدي البوجي) و بوسط هذه الكفة ثقب يمكن ان يتحرك فيه لقمتان من الصلب ومستطيلتا الشكل ومقاوظتان يذكر القادوظ المراد القلوظة على مقتضاه وتر بط اللقمتان أي تقر بان من بعضهما بواسطة مسهار قاووظ

ولاستمالها تربط المسامير أو التيل المراد قاوظتها على المنجلة من الطرف النير مطاوب قاوظته ثم توضع الكفة حول الجسم بعد ابعاد اللقمتين عن بعضهما وتقرب اللقمتين من بعضهما بواسطة المسار وعند ما يضغطان ضغطا خفيفا على الجسم الموجود بينهما تدار الكفة عيدي الصانع جهة ميل السن فتعين اللهم الخطوط البريمية لهذا السن على سطح الجسم وبعد الوصول لنهاية الجهة المراد قاوظتها تدار الكفة بمكس الأول فترتفع الى الاعلا وعند وصول اللقمتين لطرف المسار يضغط عليهما ضغطا اقوى من المرة الأولى وتعاد القاوظة مرة المسار يضغط عليهما ضغطا اقوى من المرة الأولى وتعاد القاوظة مرة ثائية وتكرر هذه العملية مراراً حتى يظهر من الدرجة المطاوبة و يعرف ذلك باختباره بواسطة صامولة مقاوظة بالذكر المراد قاوظة المسار على مقتضاه ومتى تحركت الصامولة حول المسار بسهولة ثرفع الحكفة من حوله

الدشالك

الدشــالك عبارة عن قطع من الصلب المسقى اسطوانية الشكل مساوبة قليلا من احد طو فيها والطرف الثاني مصنوع على هيئة متوازى السطوح لتركيب البوجي فيه ومشطوف من الدشلك وجهان صانعان مع بعضهما زاوية منفرجه حرفها بمر بالسطح الجانبي للاسطوانه المذكورة وغالبا يوجد جملة اسطح زيادة عن اثنين وتستعمل الدشالك لتوسيع الثقوب الاسطوانية ولاعتدال سطحها الداخل

والبرغل نوع من الدشلك فتط قطاعة العرضي مر بع

المناشير

المناشير المستعمله لقطع المعادن مصنوعة كالمناشير المستعمله لقطع الاخشاب تقريبا

يتركب المنشار من صفيحة من الصلب مسقية ومسننة مربوطة من نهاية طرفيها بقطعة من الحديد منحنية على نفسها ومن احد طرفيها يوجد ماسك مقلوظ يصلح لشد الصفيحة المذكورة وجعلها مستقيمه وبالطرف الثاني قبضة من الخشب معدة لمسك المنشار منها

لنشر أي قطعة من المعدن يقبض على يد المنشار باليد النميني الصانع ويوضع حد المنشار المسنن على القطعة المراد شقها ويحوك المنشار بحركة مترددة فقطع اسنة المنشار القطعة المطلوب نشرها

الملف

الملف هو آلة تساعد على عمل التقوب او لتخويشها بواسطة اليد وهو عباره عن قطعة من الحديد منحنيه على نفسها بطرفها الاعلى تجويف محروطي الشكل يتكى عليه طرف مسهار الضغط وبالطرف الاسفل مجويف هرمى الشكل وضع داخله اطراف الماقيب ووسط هذا الملف مغلف بماسورة من النحاس الاصفر يدار بواسطها الجهاز ومسهار المضغط مثبت بقوس من الحديد من الطرف الاعلا منه والطرف الثاني لهذا القوس (المسمى بالدف) مثبت بمسهارين النرجة ويدار مسهار الضغط المقاوظ بواسطة تارة متصله باغلاه بحبث عند ربط القطعة المراد ثقبها اسفل المثقاب والضغط على الملف بانزال مسهار الضغط الى الاسفل وادارة الملف المذكورة باليد تنقب هذه القطعة

المقص

المقص عبارة عن سلاحين من الصلب منطبقين بجانب بعضهما ومتحركين بحركة مفصلية بواسطة مسمار ولها يدان يصنعان على اشكال مختلفة وفائدتهما رفع اسلحة المقص والضغط بهما على القطمة المراد قطعها وهو يستعمل لقطع القطع الرقيقة كانواع الصفيح والصاح الرقيق والنحاس والواح الخارصين والساوك وغيرها من الاجسام المكن قطعها بواسطة اليد

واما القطع السميكة فتقص بواسطة مقص يدار بالبخاركما يشاهد في اغلب الورش م؟

